







PIANO SECONDO
H = 2.40 m


PIANO TERZO




PIANO QUARTO

PIANO PRIMO
H = 2.50 mPIANTA PAINO TERRA
H=2.70PIANO SOTTOSTRADA
H = 2.00 m

ZONE ALBERGO NON OGGETTO D'INTEVENTO



PROSPETTO LATO FIUME





PROSPETTO LATO VIA APUANA


SCHEMA DI VERIFICA R.A.I.

DATI




N°	AMBIENTE	PIANO	LOCALI ACCESSORIO	SUPERFICIE NETTA SPAZI	ALTEZZA		VOLUME	SUPERFICIE AREANTE		RAPPORTO ILLUMINANTE	VERIFICA	SUPERFICIE MANGIANTE	MATERIALE TRASPIRENTE UTILIZZATO	SUPERFICIE FINESTRATA		RAPPORTO AREANTE	VERIFICA
					MINIMA	MASSIMA		A PARETE	A SOFFITTO					A PARETE	A SOFFITTO		
1	CAMERA 1	TERZO	NO	19,94	2,98	2,90	58,82	3,55	0,00	0,179	SI	-1,068	NETTO	2,85	0,00	0,143	SI
2	BAGNO 1	TERZO	SI	2,81	2,80	2,80	7,87	0,70	0,00	0,249	SI	-0,466	NETTO	0,56	0,00	0,199	SI
3	CAMERA 2	TERZO	SI	22,08	2,82	2,82	62,27	2,78	0,00	0,126	SI	-0,935	NETTO	2,36	0,00	0,107	SI
4	BAGNO 2	TERZO	SI	2,42	2,20	2,20	5,45	1,77	0,00	0,731	SI	-1,468	NETTO	1,50	0,00	0,622	SI
5	CAMERA 3	SECONDO	SI	15,10	2,30	2,40	30,78	1,76	0,00	0,134	SI	-0,123	NETTO	1,76	0,00	0,134	SI
6	RIP.	SECONDO	NO	3,00	1,80	2,30	6,15	0,00	0,00	0,000	NO	0,375	NETTO	0,00	0,00	0,000	NO
7	ARMADI	SECONDO	NO	16,83	2,80	2,60	43,24	0,00	0,00	0,000	NO	2,079	NETTO	0,00	0,00	0,000	NO
8	BAGNO	SECONDO	NO	2,74	2,30	2,20	6,17	1,95	0,00	0,712	SI	-1,608	NETTO	1,66	0,00	0,605	SI
9	SOGGIORNO - DIS	SECONDO	SI	41,83	2,80	2,80	108,76	5,25	0,00	0,126	SI	-0,921	NETTO	4,46	0,00	0,107	NO
10	CAMERA 4	SECONDO	SI	15,87	2,60	2,60	41,26	3,22	0,00	0,203	SI	-1,236	NETTO	2,74	0,00	0,172	SI
11	CAMERA 5	SECONDO	SI	20,21	2,60	2,60	52,55	4,03	0,00	0,199	SI	-1,504	NETTO	3,43	0,00	0,169	SI
12	BAGNO	SECONDO	NO	7,70	2,60	2,60	20,02	1,14	0,00	0,148	SI	-0,178	NETTO	0,97	0,00	0,126	SI

PIANO SECONDO
H = 2.40 m

PIANO TERZO



PIANO QUARTO

PIANO PRIMO
H = 2.50 mPIANTA PAINO TERRA
H=2.70PIANO SOTTOSTRADA
H = 2.00 m

ZONE ALBERGO NON OGGETTO D'INTEVENTO




FOTO 2 VIA APUANA VIA CARRIONE






FOTO 1 LATO FIUME





ESTRATTO P.R.G.C.


1:1000





PUNTI SCATTO

PIANO SECONDO
H = 2.40 m


PIANO TERZO




PIANO QUARTO

PIANO PRIMO
H = 2.50 m

PIANTA PAINO TERRA


PIANO SOTTOSTRADA
H = 2.00 m

ZONE ALBERGO NON OGGETTO D'INTEVENTO




ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO

1:1000



ESTRATTO CATASTALE

1:1000

REGIONE TOSCANA
Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa Carrara
PRATICA SISMICA N°
149-2015
Elaborato allegato alla denuncia presentata ai sensi
del D.P.R. 5-6-2001 n° 380 e L.R.STUDIO TECNICO
Andrea Francesco Ricci
Piazza 2 Giugno 14 Carrara
Tel. 0585/240000
Fax 0585/240001COMUNE DI CARRARA
MANUTENZIONE STRUTTURALE
DEL FABBRICATO AD USO ALBERGO
CON MODIFICHE INTERNE DI TIPO NON
STRUTTURALEProprietario
GINEVRA S.R.L.
CLAUDIO COLOMBOSTATO PROGETTO
Data
GIUGNO 2015
Scale
VARIE

U