


stato sovrapposto



coltre eluvio colluviale -
limi sabbiosi argillosi
con clasti eterometrici - Las



substrato roccioso molto
fratturato
e alterato - Sbma



substrato roccioso - Sb

Indagine geologica e studio geologico-tecnico di un terreno
così da ottenere il permesso di costruire finalizzato al recupero
ambientale e spostamento del fabbricato ad uso abitativo
residenziale sito in località Foce lungo via San Francesco
Foglio 59 mappali 282, 295,
967, 968, 969, e 973

Tav.

10


Committente

F. B. IMMOBILIARE S.r.l.


scala 1.250 Sezione geologico-tecnica



stato sovrapposto



coltre eluvio colluviale -
limi sabbiosi argillosi
con clasti eterometrici - Las



substrato roccioso molto
fratturato
e alterato - Sbma




substrato roccioso - Sb

Indagine geologica e studio geologico-tecnico di un terreno
così da ottenere il permesso di costruire finalizzato al recupero
ambientale e spostamento del fabbricato ad uso abitativo
residenziale sito in località Foce lungo via San Francesco
Foglio 59 mappali 282, 295,
967, 968, 969, e 973

Tav.
10
scala 1.250

Committente
F. B. IMMOBILIARE S.r.l.
Sezione geologico-tecnica



Sezione B - B